


Rozkaz pisemny "O" nr 3062

dla pociągu nr **11105** na odcinek

od stacji: **WWA WSCHODNIA**
do stacji: **ŁÓDŹ FABRYCZNA**
przez: **WWA ZACHODNIA, KOLUSZKI**

1) zmniejszyć prędkość jazdy i zachować ostrożność (Vmax km/godz) 2) jechać ostrożnie (skrót j.o.)					
Lp. Linia	Na posterunku (na szlaku) Z powodu	tor nr	od km od godz.	do km do godz.	1) 2)
1 L.1	Skierniewice Zły stan toru	2	63.550	63.650	70
Rozkaz wystawiono na: stacja: Wwa Wschodnia ISEDR Jan Szymański			 podpis wystawcy		